



- ✓ دوره های تخصصی اتوماسیون صنعتی زیمنس
- ✓ مهندس اکبر اویسی فر
- ✓ مدرس مورد تایید شرکت نفت و گاز، صنایع خودروسازی، صنایع غذایی

## لوپ PID در S7-200

همانطور که می دانید، بحث PID یکی از مباحثی است که امروزه در صنعت و کنترل پروسه های صنعتی بسیار مورد توجه می باشد. پرداختن به این بحث نیاز به کتاب جداگانه ای دارد. در این کتاب، هدف ما آشنایی با نحوه طراحی و پیاده سازی یک لوپ PID توسط PLC S7-200 می باشد. قبل از شروع بحث، لازم است کمی با برخی از اصطلاحات و مفاهیم اولیه در کنترل کننده های PID آشنا شویم.

### (PV) Process Variable

✓ منظور از PV همان متغیر فیزیکی فرآیند می باشد که می بایست کنترل شود. به عنوان مثال دما، فشار، سطح، فلو و...

### (SP)Set Point

✓ مقدار مطلوب یک کمیت می باشد که توسط اپراتور به لوپ کنترلی اعمال می شود.

### Error

✓ مقدار اختلاف بین PV و SP می باشد.

### (اغتشاش) Disturbance

✓ هر گونه عامل ناخواسته که روی PV تاثیر می گذارد و در صورت عدم پاسخ مناسب لوپ کنترل، باعث تغییرات نامطلوب در پروسه می شود.

### Feedback

✓ در یک لوپ کنترلی مقدار کمیت فیزیکی توسط سنسورهای ابزار دقیق اندازه گیری و به سیستم کنترل ارسال می شود. در واقع سیگنال ارسالی به عنوان فیدبک یک فرآیند می باشد.



- ✓ دوره های تخصصی اتوماسیون صنعتی زیمنس
- ✓ مهندس اکبر اویسی فر
- ✓ مدرس مورد تایید شرکت نفت و گاز، صنایع خودروسازی، صنایع غذایی


## Actuator (المان نهایی)

فرمان نهایی لوپ کنترلی به صورت یک سیگنال به یک محرک همانند شیر کنترلی یا درایو ارسال شده که این امر موجب تغییر در کمیت فیزیکی می شود. به عنوان مثال کم یا زیاد شدن سرعت یک پمپ، موجب تغییر در فشار یک سیستم می شود.





## کنترل حلقه باز و بسته

در پروسه های کنترلی، سیستم می تواند به صورت حلقه باز باشد. در سیستم حلقه باز هیچ گونه فیدبکی از پروسه به کنترل کننده گرفته نمی شود. در واقع، کنترل کننده از وضعیت پروسه گزارشی دریافت نمی کند.




در سیستم های کنترل حلقه بسته از یک سنسور می توان به عنوان فیدبک استفاده کرد. در این نوع حلقه کنترلی، توسط سنسور کمیت پروسه اندازه گیری و در قالب یک سیگنال به کنترل کننده گزارش می شود. کنترل کننده نیز مقدار برگشتی یا همان PV را با مقدار SP مقایسه کرده و سیگنال خطا را تولید می کند. در کنترل کننده های PID لوپ کنترلی به صورت حلقه بسته می باشد.








- ✓ دوره های تخصصی اتوماسیون صنعتی زیمنس
- ✓ مهندس اکبر اویسی فر
- ✓ مدرس مورد تایید شرکت نفت و گاز، صنایع خودروسازی، صنایع غذایی

در شکل زیر، یک لوپ کنترلی حلقه بسته را با جزئیات بیشتر ملاحظه می کنید.




در سیستم کنترلی حلقه بسته بعد از تولید شدن سیگنال خطا (Error)، این سیگنال به بخشی به نام PID وارد می شود. در این قسمت، عملیات ریاضی مختلف بر روی سیگنال انجام شده و در نهایت، منجر به تولید سیگنال فرمان می شود. سیگنال فرمان نیز به یک محرک که می تواند دیجیتال یا آنالوگ باشد، ارسال می شود.






- ✓ دوره های تخصصی اتوماسیون صنعتی زیمنس
- ✓ مهندس اکبر اویسی فر
- ✓ مدرس مورد تایید شرکت نفت و گاز، صنایع خودروسازی، صنایع غذایی

در شکل زیر، یک لوپ کنترل سطح را ملاحظه می کنید. در این سیستم توسط سنسور کنترل سطح، مقدار سطح مایع به PLC گزارش شده و PLC نیز با توجه به مقدار S.P که از HMI دریافت می شود، شیر تدریجی را باز و بسته می کند. این نوع لوپ کنترلی را که دارای ورودی و خروجی آنالوگ می باشد را لوپ پیوسته یا Continuous می نامند.




در لوپ کنترلی، سیگنال فرمان می تواند یک سیگنال دیجیتال باشد. به عنوان مثال، المنت یا شیر دو وضعیتی می توانند در یک لوپ کنترلی مورد استفاده قرار گیرند. این نوع PID را PID پله ای یا Step PID می گویند. در این سیستم، خروجی کنترل کننده با تغییر در عرض پالس، اقدام به کنترل المنت یا شیر دو وضعیتی می کند.






## روش های کنترل لوپ

در پروسه های صنعتی با توجه به نوع کمیت، امکان طراحی لوپ های مختلف وجود دارد. ساده ترین نوع لوپ در شکل زیر نشان داده شده است. در لوپ ساده سیستم دارای یک کنترلر، یک فیدبک و یک SP مطابق شکل زیر می باشد. در این سیستم با اعمال SP به کنترلر و دریافت فیدبک از سنسور، با باز یا بسته شدن شیر کنترلر، دمای سیستم کنترل می شود.



در لوپ فوق اگر فشار بخار ورودی تغییر کند، افت فشار بخار باعث افت دما نیز می شود. افت فشار به صورت افت فلوی ورودی ظاهر می گردد. تغییر فلوی نسبت به تغییر دما سریعتر انجام می شود. یعنی در سیستم ساده تغییر در فشار بخار بر روی دمای سیستم تاثیر می گذارد و تا سنسور تغییرات دما را به لوپ گزارش کند و سیستم نیز ولو را باز کند، زمان از دست رفته است. برای حل این مشکل، می توان از روش Cascade که تشکیل شده از دو لوپ به صورت تو در تو استفاده کرد.






✓ دوره های تخصصی اتوماسیون صنعتی زیمنس

✓ مهندس اکبر اویسی فر


✓ مدرس مورد تایید شرکت نفت و گاز، صنایع خودروسازی، صنایع غذایی


## Topic#3

در این حالت اگر افت فشار در بخار رخ دهد، تغییر در فلو خیلی سریعتر انجام می شود. پس یک کنترلر فلو برای کنترل فلو بخار طراحی می کنیم. در این حالت با یک تغییر کوچک در فشار بخار، لوپ فلو سریعاً وارد مدار می شود و قبل از اینکه لوپ Master متوجه این موضوع شود، اقدام به تغییر مقدار ولو و اطلاع سیستم می کند. لوپ فلو به عنوان لوپ Slave می باشد. در این سیستم بحث افزایش دقت و مصون بودن لوپ در برابر اغتشاش مطرح می باشد. در واقع در این سیستم، خروجی لوپ اصلی یا مستر به عنوان لوپ اسلیو می باشد. لوپ اسلیو باید دارای ضریب Gain خوبی باشد تا بتواند سریعاً مقدار اغتشاش را دفع کند.





مثلاً در سیستم نشان داده شده در شکل زیر، زمانی که در مقدار دمای جداره یا همان روغن تغییری ایجاد شود، لوپ اسلیو سریعاً مبادرت به تغییر فرمان خروجی می کند و قبل از اینکه دمای محصول خیلی تغییر کند، دمای روغن اصلاح می شود. در این سیستم اگر سنسور بیرونی یعنی جداره وجود نداشت، اگر در فلو روغن ورودی تغییراتی ایجاد می شد، تا لوپ اصلی بخواهد سیستم را جبران کنترل کند، دمای محصول تحت تاثیر قرار می گرفت.






یکی دیگر از استراژی های کنترل لوپ، کنترل به صورت **Ratio** می باشد. در پروسه هایی که لازم است چند مواد به نسبت با یکدیگر ترکیب شوند استفاده می شود. به عنوان مثال برای تولید یک رنگ یا نسبت تبدیل گاز با هوا در یک کوره. برای این حالت می توان از متد **Ratio** استفاده نمود. در این آرایش هر لوپ دارای **PV** مجزا می باشند. مقدار **PV** یا **SP** لوپ اول با یک ضریبی در اختیار تابع دوم به عنوان **SP** قرار می گیرد.



## Feed Forward


یکی دیگر از روش های کنترلی در پروسه ها، روش **Feed Forward** می باشد. همانطور که بیان شد، در بسیاری از لوپ های کنترلی برخی عوامل دیگر وجود دارند که بر تنظیم پروسه تاثیر می گذارند که این عوامل برای لوپ به عنوان **Load** سیستم محسوب می شوند که اگر اندازه گیری نشوند، باعث به هم خوردن لوپ کنترلی و در نهایت کمیت می شوند. در روش **Feed Forward** این **Load** ها اندازه گیری و در کار کنترل دخالت داده می شوند. در سیستم **Feed Forward** قبل از اینکه **Load** بتواند تاثیر نامطلوب بر فرآیند بگذارد، لوپ کنترل فرمان را تغییر و اثر آن را از بین می برد. یکی از روش های طراحی لوپ برای این حالت، همان روش **Cascade**

می باشد.






در بحث کنترل کننده های PID با 3 بخش P (تناسبی)، I (انتگرال گیر) و D (مشتق گیر) سر و کار داریم. هر یک از این بخش ها، عملیاتی را بر روی سیگنال خطا انجام می دهند.



در بحث کنترل برای رسیدن به پاسخ ایده آل باید مقادیر P، I و D را تنظیم نمود. در واقع، مهم ترین قسمت، تعیین ضرایب PID می باشد که پاسخ سیستم را مشخص می کند. با کم و زیاد کردن مقدار هر یک از این ضرایب، پاسخ سیستم تغییر خواهد کرد. در شکل زیر، نمونه هایی از پاسخ سیستم هارا به ازای مقادیر مختلف برای ضرایب PID مشاهده می کنید.



همانطور که در شکل های فوق مشاهده می کنید، اگر ضرایب PID به درستی انتخاب نشوند، پاسخ سیستم می تواند دارای Overshoot، Undershoot و یا بسیار کند باشد. با توجه به تفاوت در ماهیت کمیت ها، کاربران نمی توانند به مقادیر ثابت برای ضرایب PID دسترسی یابند.

به عنوان مثال، اگر لوپ کنترلی برای کمیت دما بسته شده باشد، اجزای سیستم دارای پاسخی کند می باشند. به همین دلیل، اگر در این لوپ زمان انتگرال گیر کاهش یابد، سیستم کاملاً نوسانی می شود. یا به عنوان مثال، دیگر لوپ فلو یک لوپ سریع می باشد که به محض اینکه پمپ یا شیر وصل شود، میزان فلو خیلی سریع تغییر می یابد.



- ✓ دوره های تخصصی اتوماسیون صنعتی زیمنس
- ✓ مهندس اکبر اوئسی فر
- ✓ مدرس مورد تایید شرکت نفت و گاز، صنایع خودروسازی، صنایع غذایی

## کنترل کننده تناسبی (Proportional) P

خروجی این کنترل کننده، ضریبی از خطای سیستم می باشد. در واقع، در کنترل کننده نوع P، سیگنال خطا در ضریب تناسبی که  $K_p$  یا Gain نامیده می شود، ضرب شده و سیگنال فرمان تولید می شود. انتخاب ضریب خیلی بزرگ برای  $K_p$  تغییرات خروجی را بسیار زیاد کرده و کنترل کننده به صورت On/Off عمل می کند. اگر ضریب  $K_p$  نیز خیلی کوچک باشد، پاسخ خروجی به ازای خطای بزرگ بسیار کم بوده و کنترل کننده دارای حساسیت کم می باشد.

$$C = K_p E + b$$

مشخصات:

- سرعت این کنترل کننده نسبتاً زیاد می باشد.
- خطای حالت ماندگار دارد.
- با افزایش مقدار P، خطای حالت ماندگار کاهش می یابد، ولی امکان نوسانی شدن سیستم وجود دارد.






Figure 3  
Proportional Control Action

نکته: با تغییر علامت در ضریب Gain می توان کنترل کننده را معکوس یا مستقیم نمود.

## کنترل کننده انتگرالی (Integral) I

خروجی این کنترل کننده، انتگرال خطای ورودی به آن می باشد. قسمت انتگرال گیر سعی در صفر کردن سیگنال خطا دارد. در این کنترل کننده، ضریب  $T_i$  زمان انتگرال گیری می باشد.

$$I_{out} = K_i \int_0^t e(\tau) d\tau \quad c(t) = \frac{1}{T_i} \int_0^t e(t) dt$$





- ✓ دوره های تخصصی اتوماسیون صنعتی زیمنس
- ✓ مهندس اکبر اوئیسفر
- ✓ مدرس مورد تایید شرکت نفت و گاز، صنایع خودروسازی، صنایع غذایی

کنترل کننده نوع I یک کنترل کننده حافظه دار می باشد. بدین معنی که خروجی آن در هر لحظه تحت تاثیر خطاهای سیستم در زمان های گذشته است.

مشخصات

- خطای حالت ماندگار ندارد.
- در این کنترل کننده با افزایش مقدار  $T_i$ ، سرعت سیستم کند تر می شود.
- اگر مقدار  $T_i$  خیلی کوچک باشد، سیستم ناپایدار یا نوسانی می شود.




تاثیر افزایش  $K_i$  (کاهش  $T_i$ ) بر روی پاسخ سیستم

## کنترل کننده مشتق گیر D (Derivative)

در این کنترل کننده، خروجی مشتق خطا می باشد. با توجه به ماهیت مشتق، این کنترل کننده به مقدار خطا حساس نبوده و تنها به تغییرات خطا عکس العمل نشان می دهد. در این کنترل کننده اگر خطا مقداری ثابت باشد، کنترل کننده عکس العملی نسب به آن نشان نخواهد داد. استفاده از این کنترل کننده در پروسه هایی که نویز وجود دارد، سیستم را حساس می کند. این کنترل کننده قبل از بزرگ شدن خطای سیستم می تواند اصلاح قابل توجهی را انجام دهد. در بسیاری از لوپ ها همانند دما، استفاده از ترم مشتق گیر می تواند پاسخ سیستم را بهبود دهد.


$$D_{out} = K_d \frac{d}{dt} e(t)$$



- ✓ دوره های تخصصی اتوماسیون صنعتی زیمنس
- ✓ مهندس اکبر اویسی فر
- ✓ مدرس مورد تایید شرکت نفت و گاز، صنایع خودروسازی، صنایع غذایی

### مشخصات

- این کنترل کننده می تواند در لوپ های کند به کار رود.
- با افزایش مقدار  $D$  سیستم نوسانی می شود.
- اگر به تنهایی مورد استفاده قرار گیرد، دارای خطای ماندگار می باشد.



تاثیر افزایش ضرایب PID در جدول شکل زیر مشخص شده است.

Effects of increasing a parameter independently

Parameter	Rise time	Overshoot	Settling time	Steady-state error	Stability <sup>[11]</sup>
$K_p$	Decrease	Increase	Small change	Decrease	Degrade
$K_i$	Decrease	Increase	Increase	Eliminate	Degrade
$K_d$	Minor change	Decrease	Decrease	No effect in theory	Improve if $K_d$ small

Decrease : کاهش

Increase : افزایش

Small Change : تغییر کوچک

Eliminate : حذف

Minor Change : تغییر جزئی


No effect in theory : تاثیری ندارد



- ✓ دوره های تخصصی اتوماسیون صنعتی زیمنس
- ✓ مهندس اکبر اویسی فر
- ✓ مدرس مورد تایید شرکت نفت و گاز، صنایع خودروسازی، صنایع غذایی

## تعریف مشخصات پاسخ گذرا

در عمل، پاسخ گذرای سیستمهای کنترل، غالباً قبل از رسیدن به حالت ماندگار، نوسان میرا دارد. به منظور تعیین مشخصات پاسخ گذرای یک سیستم کنترل به ورودی پله ای باید موارد زیر مشخص شوند:



1 - (Delay Time- $t_d$ ): زمان تأخیر

2 - (Rise Time- $t_r$ ): زمان صعود

3 - (Peak Time- $t_p$ ): زمان اوج

4 - (Overshoot- $M_p$ ): حداکثر فراجهش

5 - (Settling Time- $t_s$ ): زمان قرار

## طبقه بندی کنترل کننده های صنعتی

1- کنترل کننده های دو وضعیتی (On/Off)

2- کنترل کننده تناسبی P

3- کنترل کننده انتگرالی I

4- کنترل کننده مشتق گیر D



- ✓ دوره های تخصصی اتوماسیون صنعتی زیرمنس
- ✓ مهندس اکبر اویسی فر
- ✓ مدرس مورد تایید شرکت نفت و گاز، صنایع خودروسازی، صنایع غذایی

5- کنترل کننده تناسبی - انتگرالی P- I

6- کنترل کننده تناسبی - مشتق گیر P- D


7- کنترل کننده تناسبی - انتگرالی - مشتق گیر P- I- D

علاقمندان برای دریافت اطلاعات تکمیلی در رابطه با انواع کنترل کننده های صنعتی می توانند به کتاب **اصول و اجزای کنترل صنعتی** دکتر سبزویشان مراجعه کنند.


همانطور که بیان شد، هدف ما در این کتاب توانایی پیاده سازی یک لوپ PID در نرم افزار Micro/Win می باشد که در ادامه مورد بحث قرار می گیرد.

## ویژارد PID

در نرم افزار Micro/Win ویژگی برای پیاده سازی لوپ PID وجود دارد. برای دسترسی به این ویژگی به مسیر مشخص شده در شکل زیر، مراجعه کنید.




با انتخاب گزینه Instruction Wizard پنجره ای برای انتخاب ویژگی ویزارد دستورات نمایان می شود. در این قسمت لازم است گزینه PID انتخاب گردد.






- ✓ دوره های تخصصی اتوماسیون صنعتی زیمنس
- ✓ مهندس اکبر اویسی فر
- ✓ مدرس مورد تایید شرکت نفت و گاز، صنایع خودروسازی، صنایع غذایی

در مرحله بعد، شماره لوپ PID باید تعیین شود. برای اولین لوپ PID شماره 0 را انتخاب کنید.



در مرحله بعد، باید تنظیمات مهم زیر انجام شود.

1- تعیین مقادیر Low و High برای Set Point لوپ



اگر لازم باشد که اپراتور مقدار S.P را بر حسب محدوده کمیت فرآیندی وارد کند، مقادیر High و Low را در این دو باکس تغییر دهید.



- ✓ دوره های تخصصی اتوماسیون صنعتی زیمنس
- ✓ مهندس اکبر اویسی فر
- ✓ مدرس مورد تایید شرکت نفت و گاز، صنایع خودروسازی، صنایع غذایی

در این محیط می توان ضرایب PID را تنظیم نمود.

Loop Parameters

Gain <input style="width: 50px;" type="text" value="1.0"/>	Integral Time <input style="width: 50px;" type="text" value="10.00"/> min.
Sample Time <input style="width: 50px;" type="text" value="1.0"/> sec.	Derivative Time <input style="width: 50px;" type="text" value="0.00"/> min.

Sample Time زمان نمونه برداری از لوپ PID می باشد.

در مرحله بعد، در قسمت Loop Input Option باید نوع ورودی و مقادیر مجاز را تعیین کرد. اگر سیگنال ورودی دارای قسمت منفی نمی باشد، گزینه Unipolar را انتخاب کنید.

در ضمن، اگر سیگنال ورودی 0 تا 10 ولت یا 0 تا 20 میلی آمپر باشد، نیازی به فعال کردن گزینه Offset نمی باشد. اگر سیگنال ورودی 4 تا 20 میلی آمپر می باشد، گزینه Offset را فعال کنید.

Loop Input Options

Specify how the loop Process Variable (PV) should be scaled. The Loop PV is a parameter you specify for the subroutine generated by the wizard.

Scaling

Low Range

Use 20% Offset High Range

با انتخاب گزینه Offset، مقدار 6400 تا 32000 در نظر گرفته می شود.


Loop Input Options

Specify how the loop Process Variable (PV) should be scaled. The Loop PV is a parameter you specify for the subroutine generated by the wizard.

Scaling

Low Range

Use 20% Offset High Range



در این حالت، سیگنال ورودی می تواند سیگنال 4 تا 20 میلی آمپر باشد.



✓ دوره های تخصصی اتوماسیون صنعتی زیمنس


✓ مهندس اکبر اویسی فر

✓ مدرس مورد تایید شرکت نفت و گاز، صنایع خودروسازی، صنایع غذایی



در S7-200 کارت EM 231 به ازای 4 میلی آمپر مقدار خام 6400 را در AIW x برمی گرداند. در قسمت Loop Output Option نیز تنظیمات مربوط به نوع خروجی و مقادیر مربوطه انجام می شود.


اگر لوپ PID شما دارای خروجی آنالوگ می باشد، گزینه Analog را انتخاب کرده و در غیر اینصورت، گزینه دیجیتال را انتخاب کنید.

به عنوان مثال، اگر خروجی یک شیر تدریجی و یا یک درایو می باشد، گزینه آنالوگ را انتخاب کرده و اگر یک المنت یا شیر دو وضعیتی می باشد، گزینه دیجیتال انتخاب شود. در حالت آنالوگ نیز نوع خروجی را مطابق آنچه که برای ورودی بیان کردیم، تعیین کنید.




اگر خروجی دیجیتال را انتخاب کنید، شکل فوق به صورت زیر تغییر می یابد. در این حالت باید Duty Cycle پالس تولیدی بر حسب ثانیه وارد شود.






- ✓ دوره های تخصصی اتوماسیون صنعتی زیمنس
- ✓ مهندس اکبر اویسی فر
- ✓ مدرس مورد تایید شرکت نفت و گاز، صنایع خودروسازی، صنایع غذایی

در مرحله بعد می توان آلارم های مختلف را برای لوپ کنترلی فعال نمود. در این قسمت می توان خروجی های مختلف را به عنوان آلارم برای شرایط مختلف در لوپ، فعال و یا غیر فعال کرد.



همانطور که ملاحظه می کنید، با تعیین مقادیر مناسب آلارم برای سیگنال PV یا همان ورودی، می توان به ازای کمتر شدن ورودی از مقدار Low و همچنین، بیشتر شدن از مقدار High آلارم تولید کرد.

آلارم شماره 3 نیز زمانی که در کارت آنالوگ خطایی ایجاد شود، فعال می شود. محل قرارگیری کارت آنالوگ مورد نظر باید مشخص شود.




در ادامه، باید فضای مورد نیاز برای ذخیره داده های ویزارد مشخص شود. فضای V برای ذخیره پارامترهای این ویزارد اشغال می گردد.




- ✓ دوره های تخصصی اتوماسیون صنعتی زیمنس
- ✓ مهندس اکبر اویسی فر
- ✓ مدرس مورد تایید شرکت نفت و گاز، صنایع خودروسازی، صنایع غذایی

انتخاب آدرس شروع حافظه V باید به گونه ای باشد که با دیگر بایت هایی که در سایر قسمت های برنامه استفاده شده است، تداخل نکند.



در مرحله بعد، زیر برنامه هایی که قرار است برای لوپ کنترلی ساخته شوند، مشخص می باشند.



در این محیط در صورت نیاز به کنترل لوپ به صورت Manual، می توان گزینه مشخص شده در شکل فوق را فعال کرد. در این صورت زمانی که لوپ در حالت Manual باشد، توسط ورودی تابع، امکان اعمال مقدار دستی برای تابع وجود دارد. در این حالت ضرایب PID بدون تاثیر می باشند.



- ✓ دوره های تخصصی اتوماسیون صنعتی زیمنس
- ✓ مهندس اکبر اویسی فر
- ✓ مدرس مورد تایید شرکت نفت و گاز، صنایع خودروسازی، صنایع غذایی

بعد از تکمیل ویزارد، زیربرنامه هایی به صورت اتوماتیک در محیط برنامه ساخته می شوند.




تمامی فضاهای در نظر گرفته شده برای ویزارد PID در Data Block ثبت شده است.

```

-----
//The following were generated by the S7-200 Instruction Wizard, PID Formula.
//Parameter Table for PID 0.
-----
VD0    0.0          //Process Variable
VD4    0.0          //Loop Setpoint
VD8    0.0          //Calculated Loop Output
VD12   1.0          //Loop Gain
VD16   1.0          //Sample Time
VD20   10.0         //Integral Time
VD24   0.0          //Derivative Time
VD28   0.0          //Integral Sum or Bias
VD32   0.0          //Value of Process Variable stored from last execution.
VB36   'PIDA'      //Extended Loop Table Marker
VB40   16#00        //Algorithm control byte
VB41   16#00        //Algorithm status byte
VB42   16#00        //Algorithm result byte
VB43   16#03        //Algorithm configuration byte
VD44   0.08         //Deviation value set from Advanced button or from default value
VD48   0.02         //Hysteresis value set from Advanced button or from default value
VD52   0.1          //Initial Output step value set from Advanced button or from default value
VD56   7200.0       //Watchdog timeout value set from Advanced button or from default value
VD60   0.0          //Gain value determined by Auto Tune algorithm
VD64   0.0          //Integral time value determined by Auto Tune algorithm
VD68   0.0          //Derivative time value determined by Auto Tune algorithm
VD72   0.0          //Deviation value calculated by algorithm if automatic calculation option set
VD76   0.0          //Hysteresis value calculated by algorithm if automatic calculation option set
VD112  0.9          //High Alarm Limit
VD116  0.1          //Low Alarm Limit

```

در ادامه، از قسمت Call Subroutines، باید سابروتین PID0\_INIT فراخوانی شود.





- ✓ دوره های تخصصی اتوماسیون صنعتی زیمنس
- ✓ مهندس اکبر اوئیسفر
- ✓ مدرس مورد تایید شرکت نفت و گاز، صنایع خودروسازی، صنایع غذایی


این بلوک دارای یک ورودی فعال ساز EN و ورودی زیر می باشد.

**PV-I**: توسط این ورودی 16 بیتی مقدار دریافت شده از پروسه یا همان PV که از ورودی آنالوگ دریافت می شود، به تابع اعمال می شود.

**Set point**: توسط این ورودی 32 بیتی مقدار مبنا یا همان S.P به تابع اعمال می شود.

توسط خروجی های این تابع نیز کانال مربوط به خروجی آنالوگ و همچنین، آلارم های مختلف آدرس دهی می شوند.



در نرم افزار Micro/Win ابزاری با نام PID Tune Control Panel وجود دارد که توسط آن می توان مقدار ضرایب PID را تغییر داده و پاسخ سیستم را بر روی نمودار مشاهده نمود.





- ✓ دوره های تخصصی اتوماسیون صنعتی زیمنس
- ✓ مهندس اکبر اوئسی فر
- ✓ مدرس مورد تایید شرکت نفت و گاز، صنایع خودروسازی، صنایع غذایی

علاوه بر آن، در این محیط گزینه ای تحت عنوان Auto Tune وجود دارد که توسط این قابلیت می توان لوپ کنترلی را Tune نمود.



موفق و سربلند باشید



- ✓ دوره های تخصصی اتوماسیون صنعتی زیمنس
- ✓ مهندس اکبر اویسی فر
- ✓ مدرس مورد تایید شرکت نفت و گاز، صنایع خودروسازی، صنایع غذایی

## ❖ دوره های آموزشی ویژه مراکز صنعتی

❖ S7-300,400

❖ S7-400H

❖ S7-400FH

❖ PCS7

❖ STEP 5

❖ S7-1200,1500

❖ WinCC and WinCC Flexible

❖ (Modbus ,Ethernet ,Profibus) Industrial Network

❖ TIA (Controller-HMI-Drive)

❖ Simotion Scout

❖ S7-Graph

❖ S7-PID

❖ (Counter, Positioning-PID) Function Module

❖ Simotion , Sinamics ,Micromaster

❖ Eplan

